

附件 3:

防范鼠害关键点控制

(一) 选址与外部环境。学校食堂选址应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源 25m 以上。外墙面宜贴瓷砖或水泥抹面,未能贴瓷砖或水泥抹面的外墙面应抹水泥墙围,且墙围与硬化地面紧密相接。建筑物外墙周围地面未经水泥硬化时,宜在裸露的土壤表面沿墙基布放碎石子进行硬化。建筑物周围离墙 1m 范围内应无杂草,绿化树木宜有间隔,应定期修剪与地面接触的树枝,绿化植物及枝条与建筑物间隔距离应 $>1\text{m}$ 。

(二) 内部设施及布局。地面、墙壁、门窗、天花板的结构应能避免鼠类侵入和栖息。天花板无裂缝、无破损、无霉斑、无灰尘积聚、无鼠害隐匿。专间、专用操作区不应设置明沟;如设置地漏,应能防虫鼠从下水道侵入。下水道管壁应完整,管间接缝严密。废弃下水道支道、盲端等应封闭。洗手设施的排水设有防止逆流、鼠类侵入及臭味产生的装置。卫生间不得设置在食品处理区内,出入口不应与食品处理区直接连通。通风排烟设施排气口设有易清洗、耐腐蚀并能防止鼠类侵入的网罩,与外界直接相通的通风口、换气窗外应加装不小于 16 目的防虫筛网。

(三) 食堂与外界相通的门、库房门。人员、货物进出通道应设有不低于 0.6m 的挡鼠板。与外界直接相通的门能自动关闭。门与地面、门与门、门与门框间的缝隙均应小于 0.6cm。木门需

要在门及门框下边包高度大于 30cm 的铁皮或合金板材。食品库房门口设挡鼠板，高度不低于 60cm。

（四）食堂与外界相通的窗户。窗户无破损，如破损，应及时更换。窗户的缝隙，如窗与窗框，以及两扇窗之间的缝隙小于 0.6cm。达不到上述要求，或需经常开启通风时，则加孔径小于 0.6cm 的铁纱网防止老鼠侵入。

（五）线管孔洞。墙壁与外界相通的孔洞或缝隙大于 0.6cm 时，如无使用功能可直接进行封堵。排风口（扇）或有通风功能的其他孔洞使用孔径小于 0.6cm 的铁纱网封口。天花板吊顶等无破损、脱落，吊顶的电缆管道预留口平常处于关闭状态。穿墙电缆、空调风管、消防管、饮用水管、排烟管等与墙面衔接缝隙应小于 0.6cm。

（六）下水道和地漏。出水口设竖插式金属篦子，孔径小于 1cm。如出水口防护不到位，则水道槽道上的横孔径或间距，以及篦子与篦子间、篦子与槽口间缝隙均应小于 1cm。地漏孔径小于 1cm，地漏应加盖。

（七）鼠害防制过程控制。食品原料、半成品、成品验收应进行鼠类查验，并贮存于防鼠库房或防鼠容器内。库房内贮存的食物和物品离墙离地 10cm 以上，避免鼠类藏匿。定期检查食品库房或食品贮存区域、固定设施设备背面及其他阴暗、潮湿区域是否存在有害生物活动迹象。厨余垃圾均放入垃圾袋，垃圾桶